

Soudatape ME

Description de produit

Soudatape ME est une membrane autocollante développée pour couvrir les supports difficiles à plâtrer (par exemple une poutrelle en I) afin qu'ils puissent être enduits sans problème et sans jointure. La couche adhésive haute performance (acrylique durci aux UV) assure en même temps une application facile, rapide et fiable.

Caractéristiques

- Excellente adhérence sur les métaux et le béton
- Tack initial élevé et résistance finale
- Couche adhésive sur toute la surface
- Film de protection en 2 parties
- Applicable à des températures plus basses
- Peut être plâtré directement
- Pas de pénétration de la rouille

Applications

- Pour couvrir des supports difficiles à plâtrer (par exemple une poutrelle en I). Ensuite, le Soudatape ME peut être directement collé.

Caractéristiques techniques

Matériel	De toile synthétique non tissé
Couche adhésive	Acrylique UV
Température d'application	-10°C → +35°C
Résistance à la température	-30°C → +80°C
Poids	± 200 g/m ²

Supports

- État du support
Soudatape ME s'applique sur un support propre, sec, plan, indéformable, résistant à la pression et exempt de fissure et qui ne présente pas de couches de peinture, cire, huile, graisse ou autres contaminations. Les irrégularités tels que les vieux résidus de colle ou de régréage peuvent détériorer le collage. Ces résidus doivent être enlevés par un ponçage. Les surfaces de chape qui ne sont pas assez résistantes sont préalablement enlevées.
- Préparation du support
Il est recommandé d'effectuer d'abord un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Les membranes doivent se chevaucher d'au moins 5 cm, sur la zone autour du support à couvrir, dans toutes les directions. Collez la membrane, pas trop tendue, sur le gros œuvre, afin de compenser d'éventuels mouvements entre les différents éléments de construction mais évitez de la plier. La couche de colle de la bande est sensible à la pression : plus vous appuyez fort, plus l'adhérence est élevée. Pour ce faire, utilisez un rouleau maroufleur. Soudatape ME est équipé d'un film de protection divisée. Pour une installation facile, retirez d'abord un film de protection et appliquez ce côté adhésif de la membrane sur le support. Ensuite, retirez la deuxième doublure protectrice et appliquez le reste de la membrane.

Soudatape ME

- Méthode de nettoyage
Les résidus de colle peuvent être éliminés avec Soudal Remover CT ou Soudal Surface Cleaner.
- Méthode de réparation
Possibilité de réparation : avec le même matériau.

Emballage/Logistique

Emballage:

Largeur (mm) x Longueur du rouleau (m) x Rouleau/Boîte

200 x 30 x 1

300 x 30 x 1

400 x 30 x 1

Durée de stockage: 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Remarques

- Ne pas utiliser sur des supports couverts de condensation.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.